



**SOLO POSTI IN P**  
Musulmani pachistani tornano a  
dopo aver partecipato, a cen  
di migliaia, al grande ra  
annuale dei fedeli sunniti, a M

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Riunione Servizi 09 maggio 2011

# S.P.P. 1 di 4

- Zona ricarica muletti:
  - Ripristino di alcune situazioni anomale
  - Implementazione valutazione ATEX – Atmosfere esplosive in corso per Marzotto;
- Avvio valutazione rischio guida:
  - Richiesta accesso dati ( a Direttore)
  - Redazione specifiche dati utili per la valutazione
  - Implementazione locale se autorizzato a procedere
- Addetti Emergenza :
  - implementate nuove modalità di attribuzione indennità addetti dei livelli IV-IX;
- Formazione:
  - Addetti Primo soccorso: 4 fatti, 2 programmati per il 18/05
  - Segnalazione corso nanotecnologie dal 7 al 9 giugno a Roma
- Valutazione stress lavoro correlato:
  - Fase soggettiva - Progetto Magellano: nessuna novità
  - Fase OGGETTIVA: Aggiornamenti da INAIL e Conferenza Stato Regioni: nostra valutazione OK in quanto nuove modalità MENO restrittive
- Aggiornamento DVR con variazioni attività 2011

# S.P.P. 2 di 4

- **San Piero**
  - Manca documentazione sulle variazioni di utilizzo dei locali effettuate nell'ultimo periodo (planimetrie, indicazioni, ecc.)
  - Manutenzione del carrello elevatore di officina: NON avviata
  - Linea telefonica in officina: non si hanno informazioni sul ripristino
- **Marzotto**
  - Gestione chiavi da parte della portineria del dipartimento di fisica: estratto CSR o Documento dipartimento?
  - Impianto antincendio: segnalato stato di guasto, intervento effettuato con reset; problema risolto;
  - Segnalazione attacchi idranti esterni colorando tombini, sentito Serv.Prev. UNIPI ( in progress)
- **Esperto Qualificato**
  - Effettuato intervento a seguito di misura anomala di un dosimetro ambientale; le misure dirette non hanno evidenziato problemi; si assume che ci sia stato un errore nella lettura del dosimetro .

# S.P.P. 3 di 4

- Varie
  - -----
- Segnalazioni e varie aperte
  - Segnalazione Università box bombole S. Piero, nessun aggiornamento
  - Valutazione elettrodi toriati: nessuna novità, EQ in attesa dati da resp.(EQ, MC, Resp. Saldatura).
  - Marzotto:
    - vari problemi alle porte tagliafuoco: UN intervento: quando gli altri?
    - il pavimento al piano terra presenta vari punti con mattonelle saltate o scheggiate con pericolo di inciampo
    - come segnalato mesi addietro alcuni ausili per disabili dentro i rispettivi bagni sono inaffidabili o distaccati con conseguenze immaginabili
    - alcune porte dei bagni disabili si aprono e chiudono male: EFFETTUATO
    - al primo piano, alcune zone dei corridoi sono praticamente buie
    - servono verifiche di portata e nelle quote del corrimano alla rampa di alluminio posta nel ballatoio dell'officina
  - Lasciare sgombre aree di carico e scarico officina e esterno officina: problema uso carrello elevatore e impossibilità dei fornitori di uscire a marcia avanti: RISOLTO

# S.P.P. 4 di 4

- Centro formazione sezione:
  - Situazione:
    - 130 utenti iscritti di cui 2 utenti con corsi da svolgere al 9/05
      - Dirigenti e preposti: iscritti 18, svolti 15 , revocati 2, **1** in corso
      - Videoterminali: iscritti 53, svolti 51, revocati 1, **1** in da svolgere
      - Radiazioni ionizzanti: iscritti 51, svolti 40, revocati 10, **1** in corso
      - Radiation protection, iscritti 1, svolti 1
    - Alla data di oggi, esclusi due nominativi già segnalati, tutti i corsi assegnati sono stati svolti positivamente.
  - Aggiornamento versione Italiana corso radioprotezione:
    - Produzione nuovi moduli utilizzando Flash ( in ritardo)
  - Corsi sicurezza dati:
    - In attesa approvazione nuovi corsi in lingua italiana ([La Sicurezza Informatica. Corso Base](#)) e inglese ([Cyber Security. Base Course](#)) (T.Palla) e indicazione al S. Direzione modalità di utilizzo (Direttore, Ciampa, Arezzini)

# S.P.P. "richiamo"

preposti:

Pertanto, risulta evidente che, per effetto del D.Lgs. n. 81/2008, l'assunzione di un lavoratore con la qualifica di capo reparto, capo ufficio ecc., come definita dal contratto collettivo applicato e indicata nella cosiddetta lettera di assunzione o la promozione ai sensi dell'art. 2113, c.c., rappresenta solo un primo passo verso l'obiettivo del preposto competente in quanto il Testo unico ha obbligato il datore di lavoro a integrare le conoscenze professionali in senso stretto con quelle prevenzionali attraverso un congegno formativo che trova le sue radici nell'art. 37, comma 7, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, in base al quale a questo soggetto deve essere assicurata un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e di sicurezza del lavoro. In altri termini, il legislatore, coerentemente con l'impianto della riforma varata con la legge delega n. 123/2007, ha ritagliato per il preposto un ruolo complesso assolutamente innovativo che ne esalta i profili gestionali e di azione operativa e per questa ragione ha imposto che all'interno dell'attività formativa siano fornite le competenze su:

- i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e di protezione adottate nell'unità produttiva nella quale svolge la propria attività

Fonte: sole24ore