




# STEP Casimiro




# STEP Casimiro



i connettori sono ruotati di 180 rispetto al disegno





e quindi le schede di elettronica FEB non si riescono a connettere correttamente