

Oggetto: copertura edificio C.

Da: Giancarlo De Carolis <giancarlo.decarolis@pi.infn.it>

Data: Mon, 06 Sep 2010 17:17:09 +0200

A: Filippo Scalsini <f.scalsini@adm.unipi.it>

CC: Giovanni Batignani <batignan@df.unipi.it>

Ccn: giancarlo.decarolis@pi.infn.it

ciao, scusa se disturbo ma vorrei sapere chi ha competenza per la copertura dell'edificio C a Marzotto per :

- problemi relativi alla copertura in laterizio in un paio di punti sollevata con probabile ingresso di acqua meteorica;
- teloni oscuranti che sono stati installati in corrispondenza dei chiostrì di illuminazione interni per:
 - segnalare il problema di cedimento degli ancoraggi non essendo stati bloccati tutti con ancorante chimico (con il rischio non remoto di sfilamento e caduta di parte della struttura);
 - segnalare il problema dei fori, credo sbagliati, lasciati nella impermeabilizzazione e sicuro ingresso di infiltrazioni di acqua;
 - richiedere un minimo di relazione che valuti il comportamento in caso di eventi meteorici anomali (grandinate e forti piogge) in relazione a un possibile sovraccarico della tensostruttura che provochi caduta di quantità importanti di acqua o grandine in modo localizzato su infissi verticali o orizzontali;
 - avere indicazioni sulle modalità di impiego: a luglio sono stati installati tutti, tra venerdì e oggi ne è stato rimosso uno su quattro.;

ciao e grazie per le indicazioni

saluti

Giancarlo