

**Periodo dal 04 luglio al 26 settembre 2011, brevi note sui lavori svolti:**

- verniciatura attacco idranti a terra esterno edificio C per aumentare visibilità;
- valutazione rischi coperture chiostrì;
- Gestione addetti emergenza;
- organizzazione formazione primo soccorso addetti;
- attrezzature pericolosa: chiodatrice HILTI;
- resoconto appalti lavori e servizi in sezione in relazione art. 26 (documento e grafico);
- backup estivi (moodle, database valutazione rischi, ecc.);
- misure rumore sala calcolo in periodo di forte insolazione;
- individuazione corsi per sistema fad di sezione come da piano formativo 2011 e relative procedure di acquisto;
- lavoro di ripristino pagine web (art. 26, gestione addetti, addetti, ecc) (non chiare modalità backup) (Terreni);
- proseguito opera di omogeneizzazione sorveglianza sanitaria (MC, Antichi);
- Proseguito corso 100 ore formazione obbligatoria RSPP;
- prova di evacuazione S. Piero (14 luglio).
- redazione specifiche gestione sorveglianza sanitaria tramite DB\_anagrafica, prime verifiche di fattibilità con software disponibile (Palla, Antichi, Terreni)

**Periodo dal 26 settembre 2011 al 31 dicembre, attività previste:**

- completamento formazione primo soccorso addetti;
- gestione addetti emergenza;
- installazione corsi per sistema fad di sezione come da piano formativo 2011 e successiva "erogazione al personale interessato";
- backup invernali (moodle, database valutazione rischi, ecc.);
- lavoro di ripristino pagine web;
- completamento opera di omogeneizzazione sorveglianza sanitaria (MC, Antichi);
- aggiornamento DVR con variazioni annuali;
- conclusione fase oggettiva valutazione stress lavoro correlato.

**Programmazione ore straordinario:**

- vista l'attuale disponibilità di 20 ore, in previsione degli impegni si richiedono 30 ore con una verifica della situazione a fine novembre;

**Problemi aperti:**

- backup del web: definire "variazione sostanziale dei contenuti" che fa fare il backup;
- San Piero:
  - Manca documentazione sulle variazioni di utilizzo dei locali effettuate nell'ultimo periodo (planimetrie, indicazioni, ecc.);
  - Manutenzione del carrello elevatore di officina: NON avviata;
  - Linea telefonica in officina: non si hanno informazioni sul ripristino;
  - Segnalazione Università box bombole S. Piero, nessun aggiornamento;
- Marzotto:
  - Valutazione elettrodi toriati: nessuna novità, EQ in attesa dati da resp.(EQ, MC, Resp. Saldatura);
  - vari problemi alle porte tagliafuoco;
  - il pavimento al piano terra presenta vari punti con mattonelle saltate o scheggiate con pericolo di inciampo;
  - alcune porte dei bagni disabili si aprono e chiudono male;
  - al primo piano, alcune zone dei corridoi sono praticamente buie un intervento ha parzialmente risolto;
  - servono verifiche di portata e nelle quote del corrimano alla rampa di alluminio posta nel ballatoio dell'officina;
  - Lasciare sgombre aree di carico e scarico officina e esterno officina.
  - difficoltà nella programmazione dei turni di addetto all'emergenza.