


Riassunto discussione con IHEP

- Useremo una versione del package monolitico preliminare
- Metteremo i PD su ~60 cristalli
- Assemblaggio: ci mandano dei cristalli fasciati ma senza fibre, noi colleghiam i PD, li testiamo, inviamo i cubi+PD e cavi-elettronica in Cina, loro faranno le saldature.

PD package dimension: 20*14 mm². Effective areas: 5*5 mm²; 1.6 mm².



Da fare/decidere.

- Inviare/ricevere i disegni CAD con le nostre/loro proposte:
 - Problema principale: dove mettiamo le schede?
 - Una volta visti i CAD sarà necessaria una nuova interazione con loro.
- Far partire un nuovo ordine per i PD:
 - Abbiamo acquistato 20 LPD nuovi, ne servono altri ~50.
 - Quanti SPD abbiamo?
- Capire quale colla usare (i cubi NON devono necessariamente essere usati in volo):
 - Per il TB il silicon è sufficiente?
- Possiamo iniziare la “produzione” di ~ 60 package ma:
 - Vogliamo mettere I filtri su SPD?
 - Vogliamo mettere il vikuiti sulle parti non attive del package? (ci è stato richiesto dai colleghi cinesi di fare qualcosa in tal senso).