



# **S.Albergo**

## HiDRa @CT

<b>WP2 Light Sensors</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
S.Albergo	20%	20%	20%
S.Millesoli	20%	20%	
Assegno ricerca		30%	30%


<b>WP3 Front-end &amp; DAQ development</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
A.Di Mattia	20%	20%	20%
R.Persiani	30%	20%	20%
S.Millesoli	20%		
Assegno ricerca		20%	20%



SP5601 - Led Driver



A5260B extension cable




DT5202 FERS

<- diverging lens


**SiPM test station  
Operativa a Catania**

# FESR: lettura di diverse tipologie di SiPM




# FERS: lettura di diverse tipologie di SiPM

Problemi con la citiroc #2



Solo con trigger esterno



# FERS: lettura di diverse tipologie di SiPM

