



c




prob.  
non failure

non si  
accede  
direttamente  
ai DES  
on AMCUF




d



simil  
LAMB

routing  
on LAMB





40 bit  
50 MHz

32 bit

→ 16  
100 MHz




# Test amchip 05 & mini@sic



64 K ?  
PUANIO SIAMO  
FUORI CON  
I COSTI ?

amchip 05

BGA




2.5 K\$


550T

10 K\$

a



b



timing

meno  
des  
meno power.

non devo  
programmare  
le direz. delle  
pad parallele