


LNF programma R&D


- Studiare risposta VS T
- Irraggiare gli APD utilizzati fin'ora
 - Potremmo darli oggi (o in settimana) alla Casaccia
- Istrumentare i cristalli con 4 APD
 - Nuovo disegno del porta APD
 - Provare lettura individuale e con somma analogica
- BTF (~giorno di parassitaggio a inizio Marzo)

Ambient Monitor


Temperature probe 4




Pressure




Relative Humidity probe 2




Schedina di sostegno e distribuzione HV




Schedina di sostegno e distribuzione HV



Schedina di sostegno e distribuzione HV



Meccanica



BTF

- Calibrazione risposta
- Risoluzione VS E singolo cristallo
- e poi?
 - Cominciare a pensare alla matrice...