


Il p-stop è sovrapposto al n-plus

sc\_psi46\_gap\_20




0.5 tra metal e impianto n-plus

2.5 (4) metal impianto

3 (4) contatto impianto


sc\_psi46\_gap\_20D



Non c'è l'isolamento tramite impianto

# Sc\_psi46\_gap\_34\_C\_HPKGR

4 micron p-stop



5 contatto

3.5 (4) overlay contatto impianto

3 overlay metal impianto


2 metal p stop

4 p-stop

# Chip\_ 100x50\_array

6 +5 p-stop + 5 + 5 p-stop+ 6

12+8 p-stop + 12 +8 p-stop +12



- Come si polarizza ? Interruzioni sul p-stop
- Sul GR p-plus; p-stop e n-plus sovrapposti

# Chip 100x30 array3

Come si polarizza ?  
p-stop o moderated p spray

allineati

